TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	**RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA**	Mod **032** REV. **00** DEL **25/09/00**
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA ..... DATA ..... ORA .....

CLIENTE OTS

INDIRIZZO VIA ROSSA 6

CITTÀ TRUCAZZANO

TEL. .....

RICHIESTA DA ..... DISPONIBILITÀ CLIENTE .....

DESTINAZIONE .....

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO MANUTENZIONE

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

PULIZIA BARRIERE A SOFFITTO - PULSANTI - PANNELLI OTTICO-ACUSTICI

BARRIERA N° 6 GUASTA E' STATA DISATTIVATA - RIFIUTATO USCITE CHE

ERANO DISABILITATE. PROVE DI FUNZIONAMENTO: OK.

Km percorsi .....

Ore viaggio 1

Ore lavoro 7

☐ GARANZIA

☒ MANUTENZIONE

☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)

CONTROLLI FINALI

PRE-VERIFICA
☐ POSITIVO
☐ NEGATIVO

VERIFICA FINALE
☒ POSITIVO
☐ NEGATIVO

DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
BATTERIA 12V 7Ah	N2	DI VS. FORNITURA	

TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL
Via Grazie, 38/B
62014 CORRIDONIA (MC)
C.f. e P.Iva 01825130436

DATA 04/08/15

FIRMA TECNICO Alessandro

FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE

O.T.S. SpA
Via G. Rossa, 6/8
20060 TRUCCAZZANO (MI)
P. Iva 00831370432

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE

RILEVATA E RISOLTA DA ..... DATA ..... PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI .....