

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA DATA ORA

CLIENTE OTS S.p.A.

INDIRIZZO VIA GUIDO ROSSA

CITTÀ TRUCCAZZANO MI

TEL.

RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
SOSTITUZIONE BARRIERA FURTO N° 6. PROVE DI FUNZIONAMENTO.

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	<u>BARRIERA AUS BF 100 A</u>	<u>N 1</u>		
Ore lavoro	<u>(VS. FORNITURA)</u>			
☐ GARANZIA	<u>10^{ta} ORA LAVORATIVA</u>	<u>1</u>	<u>€ 100,00</u>	<u>€ 100,00</u>
☐ MANUTENZIONE	<u>ORE SUCCESSIVE</u>	<u>4</u>	<u>€ 31,00</u>	<u>€ 124,00</u>
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO		TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130436		
DATA <u>05/10/15</u>		FIRMA TECNICO <u>Albino di R...</u>		FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE <u>O.T.S. SpA</u> Via G. Rossa, 6/8 20060 TRUCCAZZANO (MI) P. Iva 00831370432

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			