

TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA	DATA <u>06/03/2015</u>	ORA
CLIENTE		
INDIRIZZO		
CITTÀ		
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO <u>PREMIERE CARGO SRL VIA VOLONTARI DEL SANGUE</u> <u>A PANTIGLIATE (VEDI VS. RICHIESTA E-MAIL)</u>		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
<u>RTIRO VIDEOREGISTRATORE PER ESTRAPOLAZIONE IMMAGINI E</u> <u>INSTALLAZIONE DI VIDEOREGISTRATORE PROVVISORIO</u>				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio <u>2</u>	<u>10 ORE LAVORATIVA</u>	<u>1</u>	<u>€ 100,00</u>	
Ore lavoro <u>2</u>	<u>ORE SUCCESSIVE</u>	<u>1</u>	<u>€ 31,00</u>	
	<u>TOTALE</u>		<u>€ 131,00</u>	
☐ GARANZIA ☐ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO				
DATA <u>06/03/2015</u>	FIRMA TECNICO TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825180436		FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE	

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			