

TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N° 1

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE <u>ROBERTO ROTTICELLI</u>		
INDIRIZZO <u>VIA DELLA SPIGA, 42</u>		
CITTÀ <u>MILANO</u>		
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO <u>MANUTENZIONE ORDINARIA</u>		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
<u>PULIZIA CENTRALE, SENSORI INTRUSIONE</u>				
<u>PROVE DI FUNZIONAMENTO E VERIFICA RICEZIONE SEGNA</u>				
<u>LAZIO DA ISTITUTO DI VIGILANZA CON ESITO POSITIVO (OP.26)</u>				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	<u>BATTERIA E-POWER GP6.5-12</u>			
Ore lavoro	<u>BATTERIA E-POWER 12V-2Ah</u>			
	<u>DI VS. FORNITURA</u>			
☐ GARANZIA ☒ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO				
DATA <u>12/04/14</u>	FIRMA TECNICO DELLE INDUSTRIE <u>ALCANTARA</u> 24020 TORRE BOLDO (MI)		FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE 	

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA		DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI		