

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA DATA ORA

CLIENTE ROGER VIVIER

INDIRIZZO VIA S. ANDREA

CITTÀ MILANO

TEL.

RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

PULIZIA SENSORI ALLARTE - INCENDIO - TELECARERE

PROVE DI FUNZIONAMENTO E VERIFICA RICEZIONE SEGNALAZIONI AL COSS.

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio				
Ore lavoro <u>2+2</u>				
<input type="checkbox"/> GARANZIA				
<input checked="" type="checkbox"/> MANUTENZIONE				
<input type="checkbox"/> PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA <input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO VERIFICA FINALE <input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO				
TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazia, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130436				
DATA <u>23/04/15</u>	FIRMA TECNICO <u>Alimberti</u>	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE <u>[Signature]</u> <small>TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL 62014 CORRIDONIA (MC) C.F. e P.IVA 01825130436</small>		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE

RILEVATA E RISOLTA DA DATA PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI