

RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA

 Mod 032
 REV. 1
 DEL 01/04/14

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA	DATA	ORA 1041/2015 n° stampe: 1
CLIENTE	27/05/2015	04-16
INDIRIZZO (414)PARTECIPAZIONI INTERNAZIONALI SRL		
CITTA' VIA FILIPPO DELLA VALLE 1		
TEL. 63811 - SANTELPIDIO A MARE - FM		
RICHIESTA DA Tel. 0734 8661	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO NO VIA S. ANDREA 17 20121 - MILANO - MI Tel. 02 78025614		
Intervento tecnico impianto rilevazione presenze		
da verificare il sensore 1021 IR CED in quanto negli ultimi giorni genera falsi allarmi.		
NB: IMP. RILEVAZIONE PRESENZE		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

VERIFICATO CABLAGGIO SENSORE 1021 - RIDOTTO PORTATA MICRODUDA E
 VERIFICATO FUNZIONAMENTO PULIZIA SENSORE E CONTROLLO SEGNALAZIONI
 SUL DISPLAY DELLA FASCIERA, TUTTO OK.

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio 1	1 ⁰ ORA LAVORATIVA	1	€ 100,00	€ 100,00
Ore lavoro 1				
			TOTALE	€ 100,00

☐ GARANZIA
☐ MANUTENZIONE
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)

CONTROLLI FINALI
 PRE-VERIFICA
☐ POSITIVO
☐ NEGATIVO
 VERIFICA FINALE
☐ POSITIVO
☐ NEGATIVO

DATA 29/05/15

FIRMA TECNICO Iva 01825130436

FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE

RILEVATA E RISOLTA DA

DATA

PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI