

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA DATA ORA

CLIENTE

INDIRIZZO

CITTÀ

TEL.

RICHIESTA DA

DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

 RIPOSIZIONATO PANNELLO OTTICO - ACUSTICO E PULSAUTE AUTINCENDIO
 SCALA MAGAZZINO 3° PIANO.

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	PANNELLO OTTICO - ACUSTICO	1	€ 69,00	€ 69,00
Ore lavoro	PULSAUTE INDIRIZZATO	1	€ 63,00	€ 63,00
	CAVALINA 20x10	17	2 x € 1,16 =	€ 2,32
☐ GARANZIA	1 ^a ORA LAVORATIVA	1	€ 100,00	€ 100,00
☐ MANUTENZIONE	ORE SUCCESSIVE	4	€ 31,00	€ 124,00
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI				
PRE-VERIFICA				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
VERIFICA FINALE				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
DATA	FIRMA TECNICO			
02/11/2015	Al. Indentati			
	TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130436		TOTALE € 358,32	
			PARTECIPAZIONI INTERNAZIONALI srl Sede Legale: Via Filippo Della Valle, 1 00017 San Lorenzo in Campo (RM) C.F./P.Iva/R.I. FM 02172600443 Soc. App. al "Gruppo Tod's S.p.A."	

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			