

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE <i>ROGER VVIER</i>		
INDIRIZZO <i>VIA S. ANDREA 17</i>		
CITTÀ <i>MILANO</i>		
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO: <i>PULIZIA SENSORI INCENDIO - ALLARTE - TELECAMERE. VERIFICA FUNZIONAMENTO CON NAUCAZZA DI RETE. PROVE DI FUNZIONAMENTO E VERIFICA RICEZIONE SEGNALE AL COFF. OPERATORE ZAMBONI.</i>				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio				
Ore lavoro <i>4</i>				
☐ GARANZIA ☒ MANUTENZIONE <i>2° PASSAGGIO</i> ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO				
DATA <i>26/11/2015</i> FIRMA TECNICO <i>Alindri</i>		TECHNOCGROUP INTERNATIONAL SRL ~ Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130436		
		PARTECIPAZIONI INTERNAZIONALI ST FIRMATA CLIENTE PER ACCETTAZIONE 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) C.F. / P. Iva / R. I. EM 08712800443 Spq App. al "Gruppo Tod's S.p.A."		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
<i>U' 2 TARGHE OTTICO-ACUSTICHE CHE SQUADRO DA NON L'ADDESSANDO.</i>					
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			