

RICHIESTA D'INTERVENTO N° [REDACTED]

RILEVATA DA DATA 18/06/2014 ORA

CLIENTE

INDIRIZZO

CITTÀ

TEL.

RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE SARTORIA - VIA VANNUCCI VIA ATO VANNUCCI, 16 - 20135 MILANO

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
VERIFICA FUNZIONAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE E MODIFICA ZONA NR. 2 (portata pulla zona 30)

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio <u>1</u>	<u>1^o ORA LAVORATIVA</u>	<u>1</u>	<u>€ 100,00</u>	<u>€ 100,00</u>
Ore lavoro <u>3</u>	<u>ORE LAVORATIVE SUCCESSIVE</u>	<u>2</u>	<u>€ 31,00</u>	<u>€ 62,00</u>

GARANZIA
 MANUTENZIONE
 PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)

CONTROLLI FINALI
PRE-VERIFICA
 POSITIVO
 NEGATIVO
VERIFICA FINALE
 POSITIVO
 NEGATIVO

DATA 18/06/2014

FIRMA TECNICO
IECI SRL
LARGO DELLE INDUSTRIE 6
24020 VARESE BOLDONE (BG)
P.IVA E C.FISC. 06692160167

FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE

RILEVATA E RISOLTA DA DATA PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI