

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA _____ DATA 08/08/2014 ORA _____

CLIENTE _____

INDIRIZZO _____

CITTÀ _____

TEL. _____

RICHIESTA DA _____ DISPONIBILITÀ CLIENTE _____

DESTINAZIONE SQUASSANTE VIA CANOURI, 30/c CASSELBELFORTE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO MANOVA

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
SOSTITUZIONE NR. 1 CONTATTO RADIO DI V8. FORNITURA
E PROVE DI FUNZIONAMENTO CON CLIENTE

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio <u>1+1</u>	<u>ORE LAVORATIVE COMPRENSIVO</u>	<u>6</u>	<u>€ 31,00</u>	<u>€ 186,00</u>
Ore lavoro <u>2+2</u>	<u>DEUE ORE DI VIAGGIO</u>	<u>1</u>	<u>€ 100,00</u>	<u>€ 100,00</u>
	<u>ONERI DI TRASFERTA</u>			
☐ GARANZIA				
☐ MANUTENZIONE				
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI				
PRE-VERIFICA				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
VERIFICA FINALE				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
DATA <u>08/08/2014</u>	FIRMA TECNICO <u>[Firma]</u> 24020 Torre Boldone (BG) Partita Iva 0683860167	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA _____	DATA _____	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI _____			