

RICHIESTA D'INTERVENTO N° [REDACTED]

RILEVATA DA DATA 24/08/2014 ORA
 CLIENTE
 INDIRIZZO
 CITTÀ
 TEL.
 RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE
 DESTINAZIONE SQUASSANTE VIA GAYOUR, 30/E CASTELBELFORTE
 DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO MANTOVA

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
VERIFICA E SOSTITUZIONE DELLE BATERIE QUASTE/MALFUNZIONANTI DI
N.S. FORNITURA E DI FORNITURA DEL CUENTE, COMPRENSIVO DI RESET
IMPIANTO E PROVE DI FUNZIONAMENTO CON IL CUENTE.

	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Km percorsi				
Ore viaggio	<u>24/08/2014 3 ORE LAVORATIVE +</u>			
Ore lavoro	<u>3 ORE VIAGGIO = TOT. 6 ORE</u>			
☐ GARANZIA	<u>ORE LAVORATIVE COMPRENSIVO DI</u>	<u>6</u>	<u>€ 31,00</u>	<u>€ 186,00</u>
☐ MANUTENZIONE	<u>VIAGGIO</u>			
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)	<u>ONERI DI TRASFERITA</u>	<u>1</u>	<u>€ 160,00</u>	<u>€ 160,00</u>
CONTROLLI FINALI	<u>29/08/2014 IDEM COME SOPRA</u>			
PRE-VERIFICA	<u>ORE LAVORATIVE COMPRENSIVO DI VIAGGIO</u>	<u>6</u>	<u>€ 31,00</u>	<u>€ 186,00</u>
☐ POSITIVO	<u>ONERI DI TRASFERITA</u>	<u>1</u>	<u>€ 160,00</u>	<u>€ 160,00</u>
☐ NEGATIVO	<u>BATERIA AL UTIO 3,6V</u>	<u>9</u>	<u>€ 5,29</u>	<u>€ 47,61</u>
VERIFICA FINALE			<u>TOT. € 439,61</u>	
DATA	FIRMA TECNICO [Signature] IEOI SRL LARGO DELLE INDUSTRIE 8 24020 TORREGGIONE (BG) P.IVA 02720090167	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			