

RICHIESTA D'INTERVENTO N° 38

RILEVATA DA _____ DATA _____ ORA _____

CLIENTE **TOP'S**

INDIRIZZO **CORSO VENEZIA 30**

CITTÀ **MILANO**

TEL. _____

RICHIESTA DA _____ DISPONIBILITÀ CLIENTE _____

DESTINAZIONE _____

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO _____

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

PULIZIA SENSORI ALLARME - FUMO - TELECAMERE

PROVE DI FUNZIONAMENTO E RICEZIONE SEGNALAZIONI AL COSS.

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio				
Ore lavoro				
<input type="checkbox"/> GARANZIA				
<input checked="" type="checkbox"/> MANUTENZIONE				
<input type="checkbox"/> PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI				
PRE-VERIFICA				
<input type="checkbox"/> POSITIVO				
<input type="checkbox"/> NEGATIVO				
VERIFICA FINALE				
<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO				
<input type="checkbox"/> NEGATIVO				

DATA **22/04/15**

TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL
Via Grazie, 38/B
62014 CORRIDONIA (MC)
C.f. e P.Iva 01825130436

FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE *[Signature]*

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE

RILEVATA E RISOLTA DA _____ DATA _____ PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI _____