

RICHIESTA D'INTERVENTO N° 289/2015

RILEVATA DA DATA ORA

CLIENTE **TOD'S GALLERIA**

INDIRIZZO **VIA S. PELLICO**

CITTÀ **MILANO**

TEL.


RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO **IL COS NON RIESCE A VISUALIZZARE LE TELECAMERE**

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
ESEGUITO RIAVVIO DEL VIDEOREGISTRATORE. VERIFICATO CON IL COS CHE LE TELECAMERE SONO NUOVAMENTE VISIBILI.

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio 1	1^{ra} ORA LAVORATIVA	1	€ 100,00	€ 100,00
Ore lavoro 1				
☐ GARANZIA ☐ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO				
DATA 27/02/15	FIRMA TECNICO  ARGO DELLE INDUSTRIE 6 40120 TORRE BOLOGNE (BO) P.IVA 0516700659		FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE  Del. Com. srl V.le della Valle, 1 63019 Sant'Epidio a Mare (FM) Ub. Ex Via S. Paolo Pellico, 6 20121 MILANO (MI) C.F.P. IVA Reg. Impr. FM 00520770447 Società a partecipazione paritetica S.p.A.	

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			