

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA DATA ORA

CLIENTE TOD'S (GALLERIA V. EMANUELE)

INDIRIZZO VIA SILVIO PELLICO 6

CITTA' MILANO

TEL.

RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
PULIZIA SENSORI ALLARTE - INCENDIO - TELECAMERE
PROVE DI FUNZIONAMENTO E VERIFICA RICEZIONE SEGNALAZIONI AL COSI

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	<u>BATTERIA 12V 2Ah</u>	<u>NL</u>		
Ore lavoro <u>2+2</u>				

☐ GARANZIA
☒ MANUTENZIONE
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)

CONTROLLI FINALI
PRE-VERIFICA
☐ POSITIVO
☐ NEGATIVO
VERIFICA FINALE
☒ POSITIVO
☐ NEGATIVO

TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL
Via Grazie, 38/B
62014 CORRIDONIA (MC)
C.f. e P.Iva 01826130436

DATA 24/04/15

FIRMA TECNICO Alimberti

FIRMA CLIENTE Del Com. srl
Sede Legale: Via Filippo Della Valle, 1
63019 Sant'Elpidio a Mare (FM)
Un. Es.: Via Silvio Pellico, 6
20121 MILANO (MI)
C.F./P. IVA/Reg. Impr. FM 00520770447
Soc. app. al Gruppo GOSIO S.p.A.

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	COSTI		
			ORE	MATERIALE	TOTALE

RILEVATA E RISOLTA DA DATA PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI