

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE	TODS	
INDIRIZZO	GALLERIA MILANO	
CITTÀ		
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO	FREQUENTI ALLARMI DA SENSORE AUGAMENTO INTERRUPTO	

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
REGOLATO ALTEZZA SENSORI E PULIZIA SOTTO LO STESSO				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	10 ORE LAVORATIVA	1	€ 100,00	€ 100,00
Ore lavoro			TOTALE	€ 100,00
☐ GARANZIA ☐ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO				
DATA	FIRMA TECNICO 12/11/2015		Del. Com. srl Sede Legale: Via Filippo Della Valle, 1 20121 Milano (MI) C.F. e P.Iva 01825130436 FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE 20121 MILANO (MI) C.F./P. IVA/Reg. Impr. FM 00520770447 Soc. app. al "Gruppo Tod's S.p.A."	

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			