

<b>TECNOGROUP</b> <small>sistemi integrati di sicurezza</small>	<b>RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA</b>	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

**RICHIESTA D'INTERVENTO N°**

RILEVATA DA ..... DATA ..... ORA .....

CLIENTE TOD'S

INDIRIZZO CONDOTTI ROMA

CITTA' .....

TEL. ....

RICHIESTA DA ..... DISPONIBILITÀ CLIENTE .....

DESTINAZIONE .....

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO .....

**RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA**

LAVORO ESEGUITO:

VERIFICA RATIOCUS E FUNZIONAMENTO RIL. FUMO + INTRODUZIONE  
NEGOZIO VIA CONDOTTI + MAGAZZ - VIA BELGIANA  
TELECAMERE VIA CONDOTTI DVR MPETOSO x CONN. REMOTA

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ora viaggio	<u>VERIFICHE FUNZIONAMENTO</u>			
Ora lavoro <u>5</u>	<u>CON COSS CON ESITO POSITIVO</u>			
<input type="checkbox"/> GARANZIA	<u>ORE LAVORATIVE</u>	<u>5</u>	<u>€ 31,00</u>	<u>€ 155,00</u>
<input checked="" type="checkbox"/> MANUTENZIONE	<u>ADDEBITO ONERI DI TRASFERITA</u>	<u>1</u>	<u>€ 190,00</u>	<u>€ 190,00</u>
<input type="checkbox"/> PAGAMENTO (Rif. Rilevata Fiscale)	<u>(Commercio con Danilo)</u>			
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA <input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO VERIFICA FINALE <input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO		<b>TOTALE</b>		<b>€ 245,00</b>
DATA <u>01/12/2015</u> FIRMA TECNICO <u>[Firma]</u> 02014 CORRIDONIA (MC) Via Grazie, 38/B 01825130436		FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE <u>[Firma]</u> DEL. 01/12/2015 Via Lazio, Via Fiume della Valle Via Fiume della Valle, 53/A 01825 Roma 01825130436		

**RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ**

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			