

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA _____ DATA _____ ORA _____

CLIENTE TOD'S

INDIRIZZO VIA SPIGA 22

CITTÀ MILANO

TEL. _____

RICHIESTA DA _____ DISPONIBILITÀ CLIENTE _____

DESTINAZIONE _____

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO _____

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
RIPRISTINATO A DEFAULT VIDEOREGISTRATORE CADERE MAGAZZINI,
RIPROGRAMMATO E VERIFICHE DI COLLEGAMENTO CON SIB. CALMI.

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	<u>10/11/2014:</u>			
Ore lavoro <u>6+6</u>	<u>3 ORE x 2 PERSONE</u>			
<input type="checkbox"/> GARANZIA	<u>11/11/2014:</u>			
<input type="checkbox"/> MANUTENZIONE	<u>3 ORE x 2 PERSONE</u>			
<input type="checkbox"/> PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)	<u>ORE LAVORATIVE</u>	<u>12</u>	<u>€ 31,00</u>	<u>€ 372,00</u>
CONTROLLI FINALI			<u>TOTALE</u>	<u>€ 372,00</u>
PRE-VERIFICA				
<input type="checkbox"/> POSITIVO				
<input type="checkbox"/> NEGATIVO				
VERIFICA FINALE				
<input type="checkbox"/> POSITIVO				
<input type="checkbox"/> NEGATIVO				
DATA <u>11/11/14</u>	FIRMA TECNICO <u>Alin...</u>	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE <u>Del Com...</u> Sede Legale: Via Filippo Della Valle, 1 63019 Sant'Elpidio a Mare (FM) Ub. Es.: Via della Spiga, 22 20121 MILANO (MI) C.F./P. IVA neg. Impr. FM 00589700447 Soc. app. al "Gruppo IRI" S.p.A.		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA _____	DATA _____	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI _____			