

**RICHIESTA D'INTERVENTO N°**

RILEVATA DA ..... DATA 10/07/2015 ORA .....

CLIENTE TODI

INDIRIZZO VIA SPIGA 22

CITTÀ MILANO

TEL. ....

RICHIESTA DA ..... DISPONIBILITÀ CLIENTE .....

DESTINAZIONE .....

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO .....

**RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA**

LAVORO ESEGUITO:  
SOSTITUITO DVR 3 GUSTO - INSTALLATO NUOVO ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE A SISTEMA ANTINTRUSIONE - VERIFICHE SONORE E VISIVE ALLARTE ANTINCENDIO

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio <u>2</u>	<u>DVR 16 INGRESSI</u>	<u>1</u>	} <u>VS. FORNITURA</u>	
Ore lavoro <u>8</u>	<u>ALIMENTATORE SMART P10</u>	<u>1</u>		
	<u>SCATOLA ESTERNA 180</u>	<u>1</u>		
<input type="checkbox"/> GARANZIA	<u>1<sup>o</sup> ORA LAVORATIVA</u>	<u>1</u>	<u>€ 100,00</u>	<u>€ 100,00</u>
<input type="checkbox"/> MANUTENZIONE	<u>ORE SUCCESSIVE</u>	<u>7</u>	<u>€ 31,00</u>	<u>€ 217,00</u>
<input type="checkbox"/> PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)			<b>TOTALE</b>	<b>€ 317,00</b>

**CONTROLLI FINALI**  
 PRE-VERIFICA POSITIVO  
 PRE-VERIFICA NEGATIVO  
 VERIFICA FINALE POSITIVO  
 VERIFICA FINALE NEGATIVO

**TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL**  
Via Grazie, 38/B  
62014 CORRIDONIA (MC)  
C.f. e P.iva 01825130436

DATA 10/07/2015 FIRMA TECNICO [Firma] FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE [Firma]

**Del. Com. Srl**  
Sede: Legales Via Filippo Della Valle, 1  
63019 Sant'Elpidio a Mare (FM)  
20121 MILANO (MI)  
C.F./P. IVA/Reg. Impr. FM 06820770447  
Soc. app. al Gruppo Todis S.p.A.

**RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ**

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			