

TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N° 38

RILEVATA DA DATA ORA

CLIENTE TOP'S

INDIRIZZO VIA CARABELLONI 1 (UFFICIO ORPOMTE)

CITTÀ MI

TEL.

RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

PULIZIA SENSORI INCENDIO, INTRUSIONE E TELECAMERE, PROVE DI FUNZIONAMENTO E VERIFICA RICEZIONE SEGNALAZIONI AL COSS.

	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Km percorsi				
Ore viaggio				
Ore lavoro				
<input type="checkbox"/> GARANZIA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENZIONE <input type="checkbox"/> PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA <input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO VERIFICA FINALE <input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO				

DATA 16/04/14

FIRMA TECNICO **ALVARO DELLE INDUSTRIE E SERVIZI TORRE BOLOGNE (IEG)**
S.P.A. E C.FISC. 00890000467

FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE

RILEVATA E RISOLTA DA DATA PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI

Società	TECNO GROUP	Sito	TOD'S
Città	CORRIDOUA (PC)	Indirizzo	VIA SERBELLONI UFF. CORPORATE
Tecnico Tecnogroup	Alimul Behera	Operatore COSS	

<input checked="" type="checkbox"/>	Manutenzione ordinaria
<input type="checkbox"/>	Manutenzione straordinaria
<input type="checkbox"/>	Collaudo impianti speciali

Impianto Rilevazione Presenze

Ricezione segnalazione HESA

Ricezione segnalazione sistema cartografico _____

Ricezione segnalazione Telefonica

Impianto Rilevazione Fumi

Ricezione segnalazione HESA

Ricezione segnalazione sistema cartografico _____

Ricezione segnalazione Telefonica

Impianto TVCC

Controllo TVCC LIVE

Controllo TVCC REC

Controllo Data/Ora

Numero telecamere visibili _____

Orientamento telecamere

Collegamento Istituto di Vigilanza

Tipologia di collegamento PONTE RADIO

Segnalazione allarme furto

Segnalazione allarme incendio

Segnalazione stato

Segnalazione mancanza rete

Operatore COSS: GIUSEPPE

Data: 16/04/14

Note:

FURTO : HESA LOCO 80

INCENDIO : VA SULLA LOCO 80

COMBINAZIONE : BEUTEL AT-171 (NELLA LOCO)

LE TELECAMERE VANNO SUL DVR 6°PIANO

Operatore COSS : _____

Data: 16/04/2014