


TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N° 35

RILEVATA DA DATA ORA
 CLIENTE TOD'S
 INDIRIZZO VIA SERBELLONI 1 (VERIFICATO TECNICO)
 CITTÀ
 TEL.
 RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE
 DESTINAZIONE
 DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
PULIZIA SENSORI INCENDIO, INTRUCIONE, TELECOMUNE. PROVE DI FUNZIONAMENTO E VERIFICA RICEZIONE SEGNALAZIONI AL COSC.

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	<u>BATTERIA E-POWER GP6.5-12</u>	<u>1</u>	<u>/</u>	<u>/</u>
Ore lavoro	<u>DI VS. FORNITURA.</u>			
<input type="checkbox"/> GARANZIA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENZIONE <input type="checkbox"/> PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA <input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO VERIFICA FINALE <input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO				
DATA <u>16/04/14</u>	FIRMA TECNICO  LARGO DELLE INDUSTRIE 6 24020 TORRE BRUGNATE RIVAS S. M. G. COLOGNARA	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE 		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			

Società	TECNO GROUP	Sito	TOD'S
Città	CORRIDONIA (MC)	Indirizzo	VIA SERBELLONI 1 UFF. TECNICO
Tecnico Tecnogroup	Alvisech Remond	Operatore COSS	

- Manutenzione ordinaria
- Manutenzione straordinaria
- Collaudo impianti speciali

Impianto Rilevazione Presenze

- Ricezione segnalazione HESA
- Ricezione segnalazione sistema cartografico _____
- Ricezione segnalazione Telefonica

Impianto Rilevazione Fumi

- Ricezione segnalazione HESA
- Ricezione segnalazione sistema cartografico _____
- Ricezione segnalazione Telefonica

Impianto TVCC

- Controllo TVCC LIVE
- Controllo TVCC REC
- Controllo Data/Ora
- Numero telecamere visibili _____
- Orientamento telecamere

Collegamento Istituto di Vigilanza

- Tipologia di collegamento PONTE RADIO
- Segnalazione allarme furto
- Segnalazione allarme incendio
- Segnalazione stato
- Segnalazione mancanza rete

Operatore COSS: GIUSEPPE

Data: 16/04/14

Note:

FURTO : HESA LOGO 80
INCENDIO : VA SU LOGO 80 HESA
CENTRALE AL PIANO -1

Operatore COSS : _____

Data: 16/04/2014