TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N° 38

RILEVATA DA ..... DATA ..... ORA .....

CLIENTE TOD'S

INDIRIZZO VIA SORBELLONI 1 UFFICIO CORPORATE 1°P

CITTÀ MILANO

TEL. .....

RICHIESTA DA ..... DISPONIBILITÀ CLIENTE .....

DESTINAZIONE .....

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO .....

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

PULIZIA SENSORI INCENDIO, INTRUSIONE
PROVE DI FUNZIONAMENTO E VERIFICA SEGNALAZIONI RICEVUTE
DAL COSS SEGNALANO CHE C'E' LA RICEZIONE TELEFONICA MA NON LA DIGITALE

Km percorsi .....

Ore viaggio .....

Ore lavoro .....

- [ ] GARANZIA
- [x] MANUTENZIONE
- [ ] PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)

CONTROLLI FINALI

PRE-VERIFICA
- [ ] POSITIVO
- [ ] NEGATIVO

VERIFICA FINALE
- [x] POSITIVO
- [ ] NEGATIVO

DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
BATTERIA E-POWER 12V 7Ah	N1	DI VS. FORNITURA	
BATTERIA E-POWER 12V 2Ah	N1		

IECI SRL
LARGO DELLE INDUSTRIE 6
24020 TORRE BOLDONE (BG)
P.IVA E CODICE FISC. 00583360167

DATA	FIRMA TECNICO	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE
25/11/14	Alinati	R. Storce

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE

RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI

TECNOGROUP	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod. 020 Rev. 00 Del. 22/09/09
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N° 2?

RILEVATA DA DATA ORA

CLIENTE TCL 3

INDIRIZZO V.A SERAVEZZA 1 - 1-TECO CERAMICE 2?

CITTÀ PIT. 4-0?

TEL.

RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO EFFETTUATO

Ad ora TUSCAN DI SALVO VANTAGGIATE

Fatto in Tempi ridotto 2 - Cliente Soddisfatto Nessun Problema

Sal. Cosa Tecnicamente Fatto La Sostituzione Era Tempo Fa Ora Ok Per Il Cliente

	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Via partenza Ora inizio Ora fine	Sm TIRELLA F-TUBOSA 42V FILM Bil FIRELLA F-TUBOSA 42V 5 Mm	1U 1U		30 US TOBNTUPA

☐ GARANZIA

☑ MANUTENZIONE

☐ RIMBORSO (Per Ricevuta Fiscale)

CONTROLLO FINALE

PRE VERIFICA

☐ POSITIVO

☐ NEGATIVO

VERIFICA FINALE

☑ POSITIVO

☐ NEGATIVO

DATA 27 / 11 / 22

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE

TECI srl
LARGO DELLE INDUSTRIE 6
24020 TORRE BOLDONE (BG)
P.IVA e C.F. 03101130163

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE

RILEVATA E RISOLTA DA DATA PARTECIPATE ALLE DISPOSIZIONI

TOD'S s.p.a.

Società	TECNOGROUP	Sito	TOD'S
Città	CORRIDONIA (MC)	Indirizzo	UFFICIO CORPORATE 1°P
Tecnico Tecnogroup	ALIMBERTI	Operatore COSS	DANIELE

- [x] Manutenzione ordinaria
- [ ] Manutenzione straordinaria
- [ ] Collaudo impianti speciali

Impianto Rilevazione Presenze

- [ ] Ricezione segnalazione HESA
- [ ] Ricezione segnalazione sistema cartografico _____
- [x] Ricezione segnalazione Telefonica

Impianto Rilevazione Fumi

- [ ] Ricezione segnalazione HESA
- [ ] Ricezione segnalazione sistema cartografico _____
- [x] Ricezione segnalazione Telefonica

Impianto TVCC

- [x] Controllo TVCC LIVE
- [x] Controllo TVCC REC
- [x] Controllo Data/Ora
- [x] Numero telecamere visibili 4
- [x] Orientamento telecamere

Collegamento Istituto di Vigilanza

- [ ] Tipologia di collegamento _____
- [ ] Segnalazione allarme furto
- [ ] Segnalazione allarme incendio
- [ ] Segnalazione stato
- [ ] Segnalazione mancanza rete

Operatore COSS :_____ Data: 25/11/14

TOD'S s.p.a.

Note:

CENTRALE FURTO : HESA LOGO 80
BATTERIA : 1x 12V 7Ah
COMBINATORE TELEFONICO : SENTEL AT-171 (NELLA LOGO)

*Operatore COSS :*_____ *Data:*_____