TECNOGROUP

Sistemi integrati di sicurezza RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA

Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

Pag. 1 di 1

	RICHIESTA	A D'INTERVENT	ON°	36		
RILEVATA DA	DAT	'A	ORA	L		
CLIENTE	TOB'S	Gr.				<i>t</i>
	SERBELLOVI 1	LASETTA	)			•
	ILANO	C		***************************************	***************************************	
TEL.				****************	317433344813)774811483354441877437841683	***************************************
	DISF	PONIBILITÀ CLIENT	ΓE	**************	\$\$\$\$\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	************************************
DESTINAZIONE				************	***************************************	«**·«****
DESCRIZIONE RICHIE	STA D'INTERVENTO				)···•	400) 1244 0) 41 00 107 1144 00 117 117 117 117 117 117 117 117 117
			••••••••••••••••••••••••••••••	***********	\$\$\!\{\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	måra=144.0rea12e000411032reftrea112e1110
	133141771444417777777777777777777777777	1,40,00,000,000,000,000,000,000,000,000,	•••••		pt(0),-440),-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-	······································
	RAPPORTINO D'I	NTERVENTO AS	SSISTEN	ZA		
LAVORO ESEGUITO:						
PULLTIA SEUS	OBI WOENDED IN	TRUSLONE, T	ELECATU	ere	PROVE	<u>b</u> (
KINZLONATIENTO	DE VERIFICA RI	CRZUNE SE	GNAULZ	non	of AL CO	CC
						Alto Milone consort
	DESCRIZIONE	MATERIALI SOSTITUITI		Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Km percorsi	DECOME	III.		Gild	1 TOLLO OTTICATIO	110220 10000
Ore viaggio					***************************************	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ore lavoro						
GARANZIA						***************************************
MANUTENZIONE	EMILION, (40) S. (40) . (40) . (40) . (40) . (40) . (40) . (40)					.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fig	scale)	·//··				
CONTROLLI FINALI				**************	*)),,,,****	
PRE-VERIFICA POSITIVO	hathachachachachachachachachachachachachach					
NEGATIVO		***************************************		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	***************************************	******************************
VERIFICA FINALE						
☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO						
	FIRMA TECNION F	A CALL	LEIDMA CLIE	ENTE D	ED ACCETTAZION	E
16/04/14	FIRMA TECNICO	SAL SAL SAL SAL SAL SAL SAL SAL SAL SAL	C		ER ACCETTAZION	E
	RAPPORTINO	DI NON CONFO	RMITA			
					STIMA COST	го

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
				***************************************	
				***************************************	
		,			
***************************************			***************************************		
**************************************					· >ca((4)) day->caa(4))
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLI	DISPOSIZI	ONI .	

## TOD'S s.p.a.

	Città CORRISONIA (MC) Città Corrogroup Aliandel Renoto	Sito 700'S Indirizzo VIA SERBELLONI Operatore COSS	CASETIA
	Manutenzione ordinaria Manutenzione straordinaria Collaudo impianti speciali		
Impi	anto Rilevazione Presenze Ricezione segnalazione HESA Ricezione segnalazione sistema cartografico Ricezione segnalazione Telefonica		
Impie	anto Rilevazione Fumi Ricezione segnalazione HESA Ricezione segnalazione sistema cartografico Ricezione segnalazione Telefonica		
Impid	Controllo TVCC LIVE Controllo TVCC REC Controllo Data/Ora Numero telecamere visibili Orientamento telecamere		
	Tipologia di collegamento PONTE MA Segnalazione allarme furto Segnalazione allarme incendio Segnalazione stato Segnalazione mancanza rete	(0	
Opera	tore COSS: GIUSEPPE	Data: 16/09/14	's service and the service and

## TOD'S s.p.a.

Note:		
IMPIANTO	ALLARTE: HESA LOGO 80	
'n	INCÉMBIO: 4	