

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA DATA ORA

CLIENTE TOB'S

INDIRIZZO VIA SBRCELLONI

CITTÀ MILANO

TEL.

RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO COMPLETATO PROVE X MANUTENZIONE

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

PROVE DI ALLARME UFFICIO TECNICO: OK

PROVE DI ALLARME FURTO E INCENDIO UFFICIO CORPORATE 1°P:

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	<u>CENTRALE LOGO RD</u>			
Ore lavoro <u>2</u>	<u>COMBINATORE B-TEL 171</u>			
☐ GARANZIA	<u>ZONA INCENDIO N° 12</u>			
☐ MANUTENZIONE	<u>ESSENDO GESTITO DA UNA SOLA LINEA TELEFONICA</u>			
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)	<u>A SEGUITO DI ALLARME FURTO AL CASS ARRIVA SOLO</u>			
CONTROLLI FINALI	<u>LA SEGNALEZIONE DIGITALE E NON QUELLA</u>			
PRE-VERIFICA	<u>VOCALE, VICEVERSA PER UN ALLARME INCENDIO</u>			
☐ POSITIVO	<u>RICEVONO SOLO LA COMUNICAZIONE VOCALE E</u>			
☐ NEGATIVO	<u>NON QUELLA DIGITALE</u>			
VERIFICA FINALE				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				

DATA 11/05/15

FIRMA TECNICO Alm...

FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE Roberto...

TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL
Via Grazie, 38/B
62014 CORRIDONIA (MC)
C.f. e P.Iva 01825130436

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA		DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI		