

|                                                                    |                                          |                                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TECNOGROUP</b><br><small>sistemi integrati di sicurezza</small> | <b>RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA</b> | Mod 032<br>REV. 00<br>DEL 25/09/00 |
|                                                                    | SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ       | Pag. 1 di 1                        |

### RICHIESTA D'INTERVENTO N°

|                                                                       |                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| RILEVATA DA .....                                                     | DATA .....                  | ORA ..... |
| CLIENTE <u>TOUS</u>                                                   | <u>UFFICIO MARKETING</u>    |           |
| INDIRIZZO <u>VIA</u>                                                  | <u>SERBELLONI 1</u>         |           |
| CITTÀ <u>MILANO</u>                                                   |                             |           |
| TEL. ....                                                             |                             |           |
| RICHIESTA DA .....                                                    | DISPONIBILITÀ CLIENTE ..... |           |
| DESTINAZIONE .....                                                    |                             |           |
| DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO <u>CONTATTO FINESTRA RECEPTION</u> |                             |           |
| <u>ROTO</u>                                                           |                             |           |

### RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |          |                                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| LAVORO ESEGUITO:                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |          |                                                                                |                 |
| <u>SOSTITUITO CONTATTO A SIGARETTA Ø 8 mm.</u>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |          |                                                                                |                 |
| Km percorsi .....                                                                                                                                                                                              | DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI                                                                                                            | Q.tà     | Prezzo Unitario                                                                | Prezzo Totale   |
| Ore viaggio <u>1</u>                                                                                                                                                                                           | <u>101</u> ORA LAVORATIVA                                                                                                                   | <u>1</u> | <u>€ 100,00</u>                                                                | <u>€ 100,00</u> |
| Ore lavoro <u>1</u>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |          |                                                                                |                 |
| <input type="checkbox"/> GARANZIA<br><input checked="" type="checkbox"/> MANUTENZIONE<br><input type="checkbox"/> PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)                                                            |                                                                                                                                             |          |                                                                                |                 |
| <b>CONTROLLI FINALI</b><br>PRE-VERIFICA<br><input type="checkbox"/> POSITIVO<br><input type="checkbox"/> NEGATIVO<br>VERIFICA FINALE<br><input type="checkbox"/> POSITIVO<br><input type="checkbox"/> NEGATIVO |                                                                                                                                             |          |                                                                                |                 |
| DATA <u>29/06/2015</u>                                                                                                                                                                                         | <b>TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL</b><br><small>FIRMA TECNICO</small><br>Via Grazie 38/B<br>62014 CORRIDONIA (MC)<br>C.f. e P.Iva 01825130436 |          | <small>FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE</small><br><u>Roberto</u> <u>Storace</u> |                 |

### RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

| DESCR. PROBLEMA       | DESCR. CAUSA | SOLUZIONE ADOTTATA             | STIMA COSTO |           |        |
|-----------------------|--------------|--------------------------------|-------------|-----------|--------|
|                       |              |                                | ORE         | MATERIALE | TOTALE |
|                       |              |                                |             |           |        |
|                       |              |                                |             |           |        |
|                       |              |                                |             |           |        |
|                       |              |                                |             |           |        |
|                       |              |                                |             |           |        |
|                       |              |                                |             |           |        |
|                       |              |                                |             |           |        |
|                       |              |                                |             |           |        |
| RILEVATA E RISOLTA DA | DATA         | PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI |             |           |        |