

TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA		Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ		Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA	DATA	ORA 36
CLIENTE	TOD'S	
INDIRIZZO	VIA SERBELLONI 1 6° PIANO	
CITTÀ	MILANO	
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
PULIZIA SENSORI INCENDIO - ALLARME - TELECAMERE, PROVE DI FUNZIONAMENTO E VERIFICA RICEZIONE SEGNALAZIONI.				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio				
Ore lavoro 4				
☐ GARANZIA ☒ MANUTENZIONE 2° PASSAGGIO ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO				
TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) FIRMA TECNICA 01825130436		FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE		
DATA				
23/11/2015	Aliudati		Roberto 88	

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			

TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N° 38

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE <i>TOD'S</i>		
INDIRIZZO <i>VIA SERBELLONI 1 UFFICIO CORPORATE</i>		
CITTÀ <i>MILANO</i>		
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
<i>PULIZIA SENSORI INCENDIO - ALLARME - TELECAMERE - PROVE DI FUNZIONAMENTO E VERIFICA RICEZIONE SEGNALAZIONI - MODIFICATO PROGRAMMAZIONE COMBINATORE TELEFONICO AT171 (CONTROLLA LINEA E NUMERO CICLI DI CHIAMATA)</i>				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio				
Ore lavoro <i>4</i>				
☐ GARANZIA ☒ MANUTENZIONE <i>2° PASSAGGIO</i> ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO				
DATA <i>23/11/2015</i>		FIRMA TECNICO <i>Alimonti</i> TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130436		
		FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE <i>Roberto</i>		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			

RICHIESTA D'INTERVENTO N° 38

RILEVATA DA DATA ORA

CLIENTE TOD'S

INDIRIZZO VIA SERBELLOVI 1 UFFICIO STYLE 1° PIANO

CITTÀ MILANO

TEL.

RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

PULIZIA SENSORI INCURDIO-4UARDTE-TELECAMERA

PROVE DI FUNZIONAMENTO E VERIFICA ALCEZIONE SEGNALAZIONI

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio				
Ore lavoro <u>4</u>				
☐ GARANZIA				
☒ MANUTENZIONE <u>2° PASSAGGIO</u>				
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI				
PRE-VERIFICA				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
VERIFICA FINALE				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
DATA <u>23/11/2015</u>	TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.F. e P. Iva 01825130436		FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE	
	FIRMA TECNICO <u>Al. J. t.</u>		<u>Roberto</u>	

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

36

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE	TOD'S	
INDIRIZZO	VIA SERBELLONI 1 3° PIANO	
CITTÀ	MILANO	
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
PULIZIA SENSORI INCENDIO - ALLARME - TELECAMERE - SOSTITUITO BATTERIA ALIMENTATORE INTELLIGENTE 203. PROVE DI FUNZIONAMENTO E VERIFICA RICEZIONE SEGNALEZIONI				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	BATTERIA 12V 7Ah	N1		
Ore lavoro				
☐ GARANZIA ☒ MANUTENZIONE 2° PASSAGGIO ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO				
DATA	FIRMA TECNICO		FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE	
23/11/2015	ALBERTO 02014 CORRIDONIA (MC) C.F. e P.Iva 01825130436			

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			