

RICHIESTA D'INTERVENTO N° 321/2014 n° stampe: 1

RILEVATA DA DATA 21/02/2014 ORA 10:23

CLIENTE (2)TOD'S SPA

INDIRIZZO VIA FILIPPO DELLA VALLE 1

CITTÀ 63811 - SANT'ELPIDIO A MARE - FM

TEL. Tel. 0734 8661

RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE (23) C/O ABITAZIONE DEL CUSTODE VIA SAVONA 58 20141 - MILANO - MI

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO Intervento tecnico impianto rilevazione presenze
GUASTO ALLARME SENSORI CORRIDOIO ESTERNO INGRESSO
APPARTAMENTO CUSTODE NB: IMP.

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
CONTROLLO SENSORI ESTERNI ROXOUET - PULIZIA E SERRAGGIO PORSETTI.
RIPRISTINATO ZONA SENSORE ESTERNO SX CHE RISULTAVA ESCLUSA.
PROVE DI FUNZIONAMENTO.

		DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Km percorsi		/			
Ore viaggio	<u>1</u>				
Ore lavoro	<u>4</u>				
<input type="checkbox"/> GARANZIA <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE <input type="checkbox"/> PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)					
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA <input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO VERIFICA FINALE <input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO					

DATA 25/02/14 Inizio Fine

FIRMA TECNICO Alimberti Renato

FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE [Signature]

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
<u>CENTRALE ALLARME AVS XTREME 32</u>					
<u>CODICE INSTALLATORE: 000000</u>					
<u>CODICE UTENTE: 999999</u>					
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			