

TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°
34

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE SHOWROOM HOGAN		
INDIRIZZO VIA SAVONA 56		
CITTÀ MILANO		
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
PULIZIA SENSORI INCENDIO, INTERRUZIONE TELECAMERE. PROVE DI FUNZIONAMENTO E VERIFICA RICEZIONE SEGNALAZIONI AL COSÌ TO DI FICA PROGRAMMAZIONE VIDEOREGISTRATORI (2)				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	EXTRA CONTRATTO: REGOLAZIONE TIMER / REGISTRAZIONE MODIFICA PROGRAMMAZIONE VDR ORE LAVORATIVE			
Ore lavoro				
☐ GARANZIA ☒ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO				
DATA 24/04/14	FIRMA TECNICO 	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE 		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
SENSORE 5 CASA TONA GUASTO (VIA RADIO)		SEGNALE PROBLEMA			
NON ARRIVA AL COSÌ LA SEGNALAZIONE VOCALE					
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			

Società	TECNO GROUP	Sito	SHOWROOM HOBAN
Città	CORRIDONIA	Indirizzo	VIA SAUONA 56
Tecnico Tecnogroup	ALBERTI REDATO	Operatore COSS	GIUSEPPE

- ☒ Manutenzione ordinaria
- ☐ Manutenzione straordinaria
- ☐ Collaudo impianti speciali

Impianto Rilevazione Presenze

- ☒ Ricezione segnalazione HESA
- ☐ Ricezione segnalazione sistema cartografico _____
- ☐ Ricezione segnalazione Telefonica

Impianto Rilevazione Fumi

- ☒ Ricezione segnalazione HESA
- ☐ Ricezione segnalazione sistema cartografico _____
- ☐ Ricezione segnalazione Telefonica

Impianto TVCC

- ☒ Controllo TVCC LIVE
- ☒ Controllo TVCC REC
- ☒ Controllo Data/Ora
- ☐ Numero telecamere visibili 14 + 6
- ☒ Orientamento telecamere

Collegamento Istituto di Vigilanza

- ☐ Tipologia di collegamento PONTE, RADIO
- ☒ Segnalazione allarme furto
- ☒ Segnalazione allarme incendio
- ☒ Segnalazione stato
- ☐ Segnalazione mancanza rete

Operatore COSS : GIUSEPPE

Data: 24/04/14

Note:

CENTRALE ALLARME : NESA LOGO 80
" ANTINCENDIO : ADERCO PNT-200 PROMETEX
VIDEOREGISTRATORE : VIDEO LINE 16 INGRESSI (x2)

non c'è combustore GSM solo linee urbane
su centrale furto

Operatore COSS: GIUSEPPE

Data: 24/04/14