

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

331

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE	SHOWROOM FAY	
INDIRIZZO	VIA SAURUA 56	
CITTÀ	MILANO	
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
PULIZIA SENSORI IN CENSO, INTRUSIONE, TELECAMERE PROVE DI FUNZIONAMENTO DI RICEZIONE SEGNALAZIONI AL COSS. MODIFICA PROGRAMMAZIONE VIDEO REGISTRAZIONI (2)				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	EXTRA CONTRATTO:			
Ore lavoro	REGOLAZIONE TIMER / REGISTRAZIONE MODIFICA PROGRAMMAZIONE VDR			
☐ GARANZIA	ORE LAVORATIVE	3	€ 31,00	€ 93,00
☒ MANUTENZIONE				
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI				
PRE-VERIFICA				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
VERIFICA FINALE				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
DATA	FIRMA TECNICO	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE		
29/09/14	 DARGO DELLE INDUSTRIE 20020 TORRE M. (MI) P.IVA 03090100157	 		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
TELECAMERA 8 SU DVR 1 GIUSTA		SEGNALATO PROBLEMA			
Non arriva al COSI LA SEGNALEZIONE VOCALE					
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			

Società	TECNO GROUP	Sito	SHOW ROOM FAY
Città	CARRIDONIA	Indirizzo	VIA SAUDUA 56
Tecnico Tecnogroup	ALIBERTI RENATO	Operatore COSS	GIUSEPPE

- ☒ Manutenzione ordinaria
☐ Manutenzione straordinaria
☐ Collaudo impianti speciali

Impianto Rilevazione Presenze

- ☒ Ricezione segnalazione HESA
☐ Ricezione segnalazione sistema cartografico _____
☐ Ricezione segnalazione Telefonica

Impianto Rilevazione Fumi

- ☒ Ricezione segnalazione HESA
☐ Ricezione segnalazione sistema cartografico _____
☐ Ricezione segnalazione Telefonica

Impianto TVCC

- ☒ Controllo TVCC LIVE
☒ Controllo TVCC REC
☒ Controllo Data/Ora
☒ Numero telecamere visibili 16 + 2
☒ Orientamento telecamere

Collegamento Istituto di Vigilanza

- ☐ Tipologia di collegamento PONTE RADIO
☒ Segnalazione allarme furto
☒ Segnalazione allarme incendio
☒ Segnalazione stato
☐ Segnalazione mancanza rete

Operatore COSS: GIUSEPPE

Data: 24/04/14

Note:

CENTRALE ALLARME : HESA LOGO 80

CENTRALE INCENDIO : ADENCO PNT-200 PROTEUS

VIDEOREGISTRATORE : VIDEOCINE 16 INGR. (x2)

TELECAM. & VDR 1 : GUASTA

Operatore COSS : GIUSEPPE

Data: 24/04/14