

NO EXTRA CONTRATTO

TECNOGROUP
sistemi integrati di sicurezza**RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA**Mod 032
REV. 00
DEL 25/09/00

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE	APPARTAMENTO CUSTODE	
INDIRIZZO	VIA SAUONA	
CITTÀ	MILANO	
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
PULIZIA SEVERA INTRUSIONE. VERIFICA FUNZIONAMENTO E RICEZIONE SEGNALAZIONI AL COS.				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio				
Ore lavoro				
☐ GARANZIA				
☒ MANUTENZIONE				
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI				
PRE-VERIFICA				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
VERIFICA FINALE				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
DATA	FIRMA TECNICO	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE		
24/04/14	 IECI SRL LARGO DELLE INDUSTRIE 6 20122 TORRE SOLOMON (BG) P.IVA 0300.00633-060187	 		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
SENSORE VIA RADIO N 5 GUASTO					
NON ARRIVA SEGNA- LAZIONE TELEFONICA					
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			

Società	TECNOGROUP	Sito	APPARTAMENTO CUSCOBE
Città	CORRIDONIA (MC)	Indirizzo	VIA SAVONA 56
Tecnico Tecnogroup	ALBERTI RENZO	Operatore COSS	FABIO

- ☒ Manutenzione ordinaria
- ☐ Manutenzione straordinaria
- ☐ Collaudo impianti speciali

Impianto Rilevazione Presenze

- ☒ Ricezione segnalazione HESA
- ☐ Ricezione segnalazione sistema cartografico _____
- ☐ Ricezione segnalazione Telefonica

Impianto Rilevazione Fumi

- ☒ Ricezione segnalazione HESA
- ☐ Ricezione segnalazione sistema cartografico _____
- ☐ Ricezione segnalazione Telefonica

Impianto TVCC

- ☒ Controllo TVCC LIVE
- ☒ Controllo TVCC REC
- ☒ Controllo Data/Ora
- ☐ Numero telecamere visibili 16 + 16 (2 DVR)
- ☐ Orientamento telecamere

Collegamento Istituto di Vigilanza

- ☐ Tipologia di collegamento POUTE RADIO
- ☒ Segnalazione allarme furto
- ☒ Segnalazione allarme incendio
- ☒ Segnalazione stato
- ☐ Segnalazione mancanza rete

Operatore COSS : FABIO

Data: 29/04/14

Note:

CENTRALE FORZA 2 HESA LOGO 80

è installato un GSM x il custode

Operatore COSS : _____

Data: 24/04/14