

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA DATA ORA

CLIENTE SHOW ROOM HOGAN

INDIRIZZO VIA SAVONA 56

CITTÀ MILANO

TEL.

RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
VERIFICATO I GUASTI SEGNALATI. SOSTITUITO ALIMENTATORE GUASTO
TELECAMERE GUASTO RISOLTO

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio <u>1+1</u>	<u>ALIMENTATORE 12V 5Ah</u>	<u>N1</u>		
Ore lavoro <u>2+2</u>	<u>BATTERIA 12V 7Ah</u>	<u>N1</u>		
☐ GARANZIA	<u>10 ORE LAVORATIVE</u>	<u>1</u>	<u>€100,00</u>	<u>€100,00</u>
☐ MANUTENZIONE	<u>ORE SUCCESSIVE</u>	<u>3</u>	<u>€31,00</u>	<u>€93,00</u>
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI				
☐ PRE-VERIFICA				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
VERIFICA FINALE				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
DATA <u>05/05/15</u>	TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 36/B 52044 CORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130438 FIRMA TECNICO <u>Alvin...</u>		FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE <u>[Signature]</u>	

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			