

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA DATA ORA

CLIENTE HOGAN SHOW ROOM

INDIRIZZO VIA SAVONA

CITTÀ MILANO

TEL.

RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
VERIFICATO FUNZIONAMENTO TELECAMERE SHOWROOM HOGAN: OK.
RIAVVIATO VIDEOREGISTRATORE N°1 (16 CANALE) DI FAY PERCHÉ AL COSC U.S.N
VENIVA VISUALIZZATO: PROBLEMA RISOLTO

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio <u>2</u>	<u>10 ORE LAVORATIVE</u>	<u>1</u>	<u>€ 100,00</u>	<u>€ 100,00</u>
Ore lavoro <u>4</u>		<u>3</u>	<u>€ 31,00</u>	<u>€ 93,00</u>
			TOTALE	€ 193,00

GARANZIA
 MANUTENZIONE
 PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)

CONTROLLI FINALI
PRE-VERIFICA
 POSITIVO
 NEGATIVO
VERIFICA FINALE
 POSITIVO
 NEGATIVO

DATA 04/08/15

FIRMA TECNICO Alm...

FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE [Signature]

TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL
Via Grazie, 38/B
62014 CORRIDONIA (MC)
C.A.P. 61025 P.IVA 01925130436

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			