

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA DATA ORA

 CLIENTE SHOW ROOM HOGAN

 INDIRIZZO VIA SAVONA

 CITTÀ MILANO

TEL.

RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

MODIFICATO PROGRAMMAZIONE ZONE 210 E 237: SUO STATE ASSEGNATE AL SETTORE 4 (LOCALE PATTURE).

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	<u>101 ORE LAVORATIVA</u>	<u>1</u>	<u>€ 100,00</u>	<u>€ 100,00</u>
Ore lavoro <u>2</u>	<u>ORE SUCCESSIVE</u>	<u>1</u>	<u>€ 31,00</u>	<u>€ 31,00</u>
☐ GARANZIA			<u>TOTALE</u>	<u>€ 131,00</u>
☐ MANUTENZIONE				
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI				
PRE-VERIFICA				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
VERIFICA FINALE				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
DATA <u>01/09/15</u>	FIRMA TECNICO <u>Alonso</u> TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) Cecilio 01825130436		FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE <u>Ho</u>	

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			