

**RICHIESTA D'INTERVENTO N°**

RILEVATA DA ..... DATA ..... ORA .....

CLIENTE DEV

INDIRIZZO CORSE VERCELLI, 8

CITTÀ MILANO

TBL. ....

RICHIESTA DA ..... DISPONIBILITÀ CLIENTE .....

DESTINAZIONE .....

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO .....

**RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA**

LAVORO ESEGUITO:  
PULIZIA SENSORI INCENDIO - ALLARME - TELECAMERE. PROVE DI FUNZIONAMENTO E VERIFICA RICEZIONE SEGNALAZIONI AL COSS, OPPIAZORE - SITOINE, TUTTO OK. REGOLATO ORIENTAMENTO TELECAMERA N°2 E PROLOGO SISTEMA.

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	<u>BATTERIA 12V 3Ah</u>	<u>1</u>		
Ore lavoro <u>3</u>				
<input type="checkbox"/> GARANZIA	<p><b>TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL</b> Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.f. e.P.Iva 01825130436</p> <p><b>Del. Com. srl</b> Sede Legale: Via Filippo Della Valle, 1 Uff. Es.: Corso Vercelli, 8 20145 MILANO (MI) C.F./P.IVA/Reg. Imp. FMI 0023770447 Reg. app. al "Gruppo Tod's S.p.A."</p>			
<input checked="" type="checkbox"/> MANUTENZIONE				
<input type="checkbox"/> PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
<p><b>CONTROLLI FINALI</b></p> <p>PRE-VERIFICA</p> <input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO				
<p>VERIFICA FINALE</p> <input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO	<p><u>CODICE FINE INTERVENTO 2908</u></p>			
DATA <u>14/03/2016</u>	FIRMA TECNICO <u>Alindal Rinaldi</u>	FIRMA CLIENTE PER AUTORIZZAZIONE (FMI)		

**RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ**

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			