

TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE <u>DEV</u>		
INDIRIZZO <u>CORSO VERCELLI</u>		
CITTÀ <u>MILANO</u>		
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
<u>PULIZIA SENSORI FUMO - INTERRUZIONE TELECAMERA, PROVE DI FUNZIONAMENTO E VERIFICA RICEZIONE SEGNALAZIONI AL COSS, OPERATORE: SIMONE TUTTO OK. CODICE FINE INTERVENTO W19N3.</u>				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	BATTERIA ENERGY SAFE 12V 7Ah	N2		
Ore lavoro <u>2+2</u>	BATTERIA ENERGY SAFE 12V 2Ah	N1		
☐ GARANZIA ☒ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO	TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130436			
DATA <u>12/12/2016</u>	FIRMA TECNICO <u>Alberto Renab</u>	Del. Com. srl Sede Legale: Via Filippo Della Valle, 1 63019 Sant'Elpidio a Mare (FM) Ub. Es. Corso vercelli 8 20145 MILANO (MI) P. IVA/Reg. Impr. FM 00520770447 Soc. app. al Gruppo Tech. A.		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			