

**RICHIESTA D'INTERVENTO N°**

RILEVATA DA ..... DATA ..... ORA .....

CLIENTE DEU

INDIRIZZO GALLERIA CAVO UR

CITTÀ BOLOGNA

TEL. ....

RICHIESTA DA ..... DISPONIBILITÀ CLIENTE .....

DESTINAZIONE .....

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO .....

**RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA**

LAVORO ESEGUITO:  
SOSTITUITO CAVI SENSORI CONTAPERSONE, INSTALLATO LE NUOVE  
PREPARECHIATURE E VERIFICATO IL FUNZIONAMENTO CON LUFFICCO  
DI NOME SIG. BARBIERI

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	CAVO UTP CAT 5	1740	0,32	€ 12,80
Ore lavoro <u>14+14</u>	IPSE DATI CAT 5	N 2	4,00	€ 8,00
<input type="checkbox"/> GARANZIA	CONDUTTORI <del>PLUG</del> B/B	N 2	0,54	€ 1,08
<input type="checkbox"/> MANUTENZIONE	PATC CARB 1N	N 2	3,90	€ 7,80
<input type="checkbox"/> PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)	PATC CARB 3N	N 1	4,80	€ 4,80
<b>CONTROLLI FINALI</b>	<u>1 SWITC 8 PORTE</u>	N 1		
PRE-VERIFICA	<u>2 TELECAMERE + TAVOLA DA</u>			} DI VS FORNITURA
<input type="checkbox"/> POSITIVO	<u>LUCA TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL</u>	N 2		
<input type="checkbox"/> NEGATIVO	Via Grazie, 38/B			<b>Del.Com. Srl</b>
VERIFICA FINALE	62014 CORRIDONIA (MC)			Sede Legale: Via Filippo della Valle, 1
<input type="checkbox"/> POSITIVO	C.f. e P.Iva 01825130436			63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)
<input type="checkbox"/> NEGATIVO				01124 Bologna (BO)
DATA <u>23/05/2016</u>	FIRMA TECNICO <u>Al. S. J.</u>	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE	00520770447	
			Ub. Es.: Galleria Cavour, 2/F	
			40124 Bologna (BO)	
			Soc. App. al "Gruppo Tod's S.p.A."	

**RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ**

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
TOTALE	MATERIALI	€ 34,48			
1 <sup>o</sup> ORA	LAVORATIVA	€ 100,00			
ORE	SUCCESSIVE	97x € 31,00 = € 831,00			
		TOTALE € 941,48			
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			

**RICHIESTA D'INTERVENTO N°**

RILEVATA DA ..... DATA ..... ORA .....

CLIENTE DEU

INDIRIZZO GALLERIA CAVOUR

CITTÀ BOLOGNA

TEL. ....

RICHIESTA DA ..... DISPONIBILITÀ CLIENTE .....

DESTINAZIONE .....

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO .....

**RAPPORTRINO D'INTERVENTO ASSISTENZA**

LAVORO ESEGUITO:  
SOSTITUZIONE CAVI SENSORI CONTAPERSONE. INSTALLAZIONE LE NUOVE  
APPARECCHIATURE E VERIFICA IL FUNZIONAMENTO CON L'UFFICIO  
DI MILANO SIG. BIRBIERI

	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Km percorsi				
Ore viaggio	<u>CAVO UTP CAT 5</u>	<u>1740</u>		
Ore lavoro <u>14+14</u>	<u>12 SEI DATI CAT 5</u>	<u>N2</u>		
<input type="checkbox"/> GARANZIA	<u>CONNETTORI PLUG B/B</u>	<u>N2</u>		
<input type="checkbox"/> MANUTENZIONE	<u>PATCH CAB 10</u>	<u>N2</u>		
<input type="checkbox"/> PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)	<u>PATCH CAB 30</u>	<u>N1</u>		
<b>CONTROLLI FINALI</b>				
PRE-VERIFICA				
<input type="checkbox"/> POSITIVO				
<input type="checkbox"/> NEGATIVO				
VERIFICA FINALE				
<input type="checkbox"/> POSITIVO				
<input type="checkbox"/> NEGATIVO				
	<u>1 SWITCH 8 PORTE</u>	<u>N1</u>		
	<u>2 TELECAMERE + MODULO DA</u>			
	<u>LUCA TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL</u>	<u>N2</u>		
	Via Grazie, 38/B			
	62014 CORRIDONIA (MC)			
	C.f. e P. Iva 01825130436			

**Del.Com. Srl**

Sede Legale: Via Filippo della Valle, 1  
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)  
C.F. e P. Iva 00520770447  
Ub. Es.: Galleria Cavour, 2/P  
40124 Bologna (BO)  
Soc. App. al Gruppo Tod's S.p.A.

DATA 23/05/2016

FIRMA TECNICO  
Al. S. T.

FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE

**RAPPORTRINO DI NON CONFORMITÀ**

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			