

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA _____ DATA _____ ORA _____

CLIENTE DEV

INDIRIZZO VIA ITALIA 39

CITTÀ MONZA

TBL _____

RICHIESTA DA _____ DISPONIBILITÀ CLIENTE _____

DESTINAZIONE _____

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO _____

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
PULIZIA SENSORI INCENDIO - ALLARME - TELECADERE. FORNITATO DUA E
INSTALLATO REGISTRAZIONE A 24H - PROVE DI FUNZIONAMENTO E VERIFICA RICE-
ZIONE SEGNALAZIONI AL COSS, OPERATORE GIUSEPPE = TUTTO OK.

DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
<u>CODICE DI FINE INTERVENTO A.S.W.</u>			

Km percorsi _____

Ore viaggio _____

Ore lavoro 3+3

GARANZIA

MANUTENZIONE

PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)

CONTROLLI FINALI

PRE-VERIFICA

POSITIVO

NEGATIVO

VERIFICA FINALE

POSITIVO

NEGATIVO

DATA 17/03/2016

FIRMA TECNICO Alindante R...

FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE Giuseppe...

TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL
Via Grazie, 38/B
62014 CORRIDONIA (MC)
C.f. e P.Iva 01825130436

DEL.COM Srl
Sede Legale: Via Filippo Della Valle, 1
52011 Sant'Elpidio a Mare (FM)
C.F.P.IVA 01825130436 P.Iva 01825130436
11000 MONZA (MB)

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA _____	DATA _____	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI _____			