

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA DATA ORA

CLIENTE SEU

INDIRIZZO VIA ITALIA

CITTÀ MONZA - MI

TEL.

RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO NON FUNZIONA VIDEOREGISTRATORE

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
FORMATTO VIDEOREGISTRATORE CHE CONTINUAVA A RIAUVIARSI SENZA
PUÒ COMPLETARE L'OPERAZIONE. CHIAMATO IL COSA CHE MI CONFERMA
IL RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO.

DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Km percorsi			
Ore viaggio			
Ore lavoro <u>1+1</u>	<u>1</u>	<u>€ 100,00</u>	<u>€ 100,00</u>
<u>10 ORE LAVORATIVE</u>	<u>1</u>	<u>€ 31,00</u>	<u>€ 31,00</u>
<u>ORE LAVORATIVE</u>			
		<u>TOTALE</u>	<u>€ 131,00</u>

☐ GARANZIA
☐ MANUTENZIONE
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)

CONTROLLI FINALI
PRE-VERIFICA
☐ POSITIVO
☐ NEGATIVO
VERIFICA FINALE
☐ POSITIVO
☐ NEGATIVO

TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL
Via Grazie, 38/B
62014 CORRIDONIA (MC)
C.f. e P.Iva 01825130436

DEL.COM.Srl
FIRMA CLIENTE PARADOSSIAZIONE
Sede legale: Via Filippo delle Velle, 1
03041 San Felice del Bianco (FM)
C.F. e P.Iva 00520770437
Uff. Esp. Via Italia, 28 - 20900 MONZA (MB)

DATA 15/11/2016

FIRMA TECNICO Alberto R...

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE

RILEVATA E RISOLTA DA DATA PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI