

TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA DATA ORA
 CLIENTE DEV
 INDIRIZZO VIA ITALIA, 39
 CITTÀ MONZA
 TEL.
 RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE
 DESTINAZIONE
 DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
ESEGUITO FORMATTAZIONE DVR. VERIFICATO TEMPO LIMITE DI REGISTRAZIONE. CONTATTATO LA CENTRALE COSS PER CONFERMA VISUALIZZAZIONE INDAGINI SA RETRO: OPERATORE GIUSEPPE OK.

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	<u>1^{ra} ORA LAVORATIVA</u>	<u>1</u>	<u>€ 100,00</u>	<u>€ 100,00</u>
Ore lavoro <u>2</u>	<u>ORE SUCCESSIVE</u>	<u>1</u>	<u>€ 31,00</u>	<u>€ 31,00</u>
			<u>TOTALE</u>	<u>€ 131,00</u>

GARANZIA
 MANUTENZIONE
 PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)

TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL
 Via Grazie, 38/B
 62014 CORRIDONIA (MC)
 C.f. e P.Iva 01825130436

DATA 14/12/2016 FIRMA TECNICO Aliberti Renato FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE [Firma]

 Sede Legale: Via Filippi, 10 - 00198 Roma (RM) - Tel. 06/52116211
 C.F.P. 11/00789 - Impr. FM 00520770447
 S.p.A. - Via Valle, 32 - 20900 MONZA (MB)

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			