

**RICHIESTA D'INTERVENTO N°**

RILEVATA DA .....	DATA .....	ORA .....
CLIENTE <u>DEV</u>		
INDIRIZZO <u>VIA ITALIA</u>		
CITTÀ <u>NOZZA</u>		
TEL. ....		
RICHIESTA DA .....	DISPONIBILITÀ CLIENTE .....	
DESTINAZIONE .....		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO <u>MANCANZA COLLEGAMENTO DATI CON SICUREZZA COSS E MANCANZA INTERNET</u>		

**RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA**

LAVORO ESEGUITO:  
SOSTITUITO PATCH TELEFONICA ROUTER ADSL. VERIFICATO CON LA CENTRALE SICUREZZA COSS IL RIPRISTINO DELLO NORMALE FUNZIONAMENTO CON ESITO POSITIVO.

Km percorsi .....	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio .....	<u>PATCH TELEFONICA n 2</u>	<u>2</u>	<u>€ 5,00</u>	<u>€ 5,00</u>
Ore lavoro <u>1+1</u>	<u>ORE LAVORATIVE</u>	<u>2</u>	<u>€ 31,00</u>	<u>€ 62,00</u>
<input type="checkbox"/> GARANZIA			<u>TOTALE</u>	<u>€ 67,00</u>
<input type="checkbox"/> MANUTENZIONE				
<input type="checkbox"/> PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
<b>TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL</b> Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130438				
DATA <u>19/12/2016</u>	FIRMA TECNICO <u>Alimentari Renato</u>	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE <u>Luca Ferroni</u>		

**RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ**

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA .....	DATA .....	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI .....			

**RICHIESTA D'INTERVENTO N°**

RILEVATA DA ..... DATA ..... ORA .....

CLIENTE DEV

INDIRIZZO VIA ITALIA

CITTA' MONZA

TEL. ....

RICHIESTA DA ..... DISPONIBILITÀ CLIENTE .....

DESTINAZIONE .....

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO .....

**RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA**

LAVORO ESEGUITO:  
PULIZIA SENSORI FOTO-INTRUSIONE-TELECAMERE. VERIFICA EFFICIENZA BATTERIE IN  
MANCANZA DI ALIMENTAZIONE DI RETE. VERIFICA IL CORRETTO FUNZIONAMENTO E L'INVIO  
DELLE SEGNALAZIONI AL COSS, OPERATORE SITOUE: OK ESITO POSITIVO.

		DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Km percorsi					
Ore viaggio					
Ore lavoro <u>1 1/2 + 1 1/2</u>					
<input type="checkbox"/> GARANZIA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENZIONE <input type="checkbox"/> PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)					
<b>CONTROLLI FINALI</b> PRE-VERIFICA <input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO VERIFICA FINALE <input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO					
DATA <u>20/12/2016</u>	FIRMA TECNICO <u>Alimberti Renato</u> <small>TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 2014 CORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130436</small>	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE <u>Juce Jorroz</u>			

**RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ**

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			