

TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE <u>DEV</u>		
INDIRIZZO <u>VIA ITALIA 39</u>		
CITTÀ <u>MONZA</u>		
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO <u>VERIFICA VIDEOREGISTRATORE TELECAMERE CHE È STATO SPENTO PERCHÉ CONTINUA A SUONARE.</u>		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
<u>FORMATTO VIDEOREGISTRATORE, IMPOSTATO LIMITE DI REGISTRAZIONE A 24 ORE, CHIAMATO IL COSÌ E VERIFICATO LA CORRETTA RICEZIONE DELLE IMMAGINI, DATA E ORA.</u>				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio <u>2</u>				
Ore lavoro <u>2</u>	<u>ORE LAVORATIVE</u>	<u>2</u>	<u>€ 31,00</u>	<u>€ 62,00</u>
☐ GARANZIA			<u>TOTALE</u>	<u>€ 62,00</u>
☐ MANUTENZIONE				
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO		TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130436		
DATA	FIRMA TECNICO	FIRMA CLIENTE		
<u>19/04/2016</u>	<u>Alimberti Roberto</u>	DEL.COM. Srl Sede Legale: Via Filippo Della Valle, 1 62011 San'Eldia (MC) C.F./P. IVA/Reg. Impr. FM 00520770447 Ub. Es.: Via Italia, 39 - 20900 MONZA (MB)		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			