

TECNOGROUP sistemi Integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA		Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ		Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE <u>DEL. COM. SRL</u>		
INDIRIZZO <u>VIA ITALIA 39</u>		
CITTÀ <u>MONZA</u>		
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO: <u>CENTRALE ANTINCENDIO: ESEGUITO UN RIPRISTINO CENTRALE -</u> <u>VIBRO REGISTRATORE: A SEGUITO DI UN RIAVVIO NON RIUSCITO ESEGUITO</u> <u>UNA FORMATTAZIONE E REINPOSTATO LA SEQUENZA DEL MONITOR CASSA.</u>				
Km percorsi Ore viaggio Ore lavoro <u>3</u>	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
	<u>1^{MA} ORA LAVORATIVA</u>	<u>1</u>	<u>€ 100,00</u>	<u>€ 100,00</u>
	<u>ORE SUCCESSIVE</u>	<u>2</u>	<u>€ 31,00</u>	<u>€ 62,00</u>
☐ GARANZIA ☐ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)			<u>TOTALE</u>	<u>€ 162,00</u>
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO	TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130436			
DATA <u>17/05/2016</u>	FIRMA TECNICO <u>Alvino Renucci</u>	FIRMA CLIENTE <u>DEL. COM. SRL</u> Sede Legale: Via Filippo Della Valle 03811 San Egidio Mare (RM) C.F. e P.IVA 012001941 In Es. Via Italia 39 - 20900 MONZA (MB)		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA		DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI		