

TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE <u>DEV</u>		
INDIRIZZO <u>VIA ITALIA</u>		
CITTÀ <u>NOZZA</u>		
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
<u>VERIFICATO APPARECCHIATURE (SCHEDE ETH) DI CONNESSIONE</u> <u>CON LA COSS - SI EVIDENZIA UN PROBLEMA DI CONNETTIVITÀ SULLA</u> <u>RETE E NONOSTANTE HABBIA RICHIESTO SUPPORTO DALL'UFFICIO COMPETENTE</u>				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	<u>NON HO AVOUTO ALCUNA RISPOSTA</u>			
Ore lavoro <u>5</u>	<u>SCOLLEGATO ETH IN CEDDIO</u>			
	<u>PER VERIFICA IN LABORATORIO.</u>			
☐ GARANZIA				
☐ MANUTENZIONE				
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI				
PRE-VERIFICA				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
VERIFICA FINALE				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
DATA <u>22/06/2016</u>	FIRMA TECNICO <u>Alin Sabatini</u>	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE <u>Renzo Pappalardo</u>		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			