TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA ..... DATA ..... ORA .....

CLIENTE NEGOZIO DEV

INDIRIZZO CORSO MATTEOTTI, 33

CITTÀ VARESE

TEL. .....

RICHIESTA DA ..... DISPONIBILITÀ CLIENTE .....

DESTINAZIONE .....

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO .....

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

PULIZIA CENTRALI - SENSORI INCENDIO - SENSORI ALLARME - TELECAMERE
PROVE DI FUNZIONAMENTO E VERIFICA RICEZIONE SEGNALAZIONI AL COSS
OPERATORE FABIO: TUTTO OK. CODICE FINE INTERVENTO FALS.

Km percorsi .....

Ore viaggio .....

Ore lavoro 5

☐ GARANZIA

☒ MANUTENZIONE

☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)

CONTROLLI FINALI

PRE-VERIFICA
☐ POSITIVO
☐ NEGATIVO

VERIFICA FINALE
☒ POSITIVO
☐ NEGATIVO

DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
BATTERIA 12V 2,8Ah x INCENDIO	N1		

TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL
Via Grazie, 38/B
62014 CORRIDONIA (MC)
C.f. e P.Iva 01825130436

Del. Com. srl
Sede Legale: Via Filippo Della Valle, 1
63019 Sant'Elpidio a Mare (FM)
Ub. Es.: Corso Matteotti, 33
21100 VARESE (VA)
C.F./P. IVA/Reg. Impr. FM 00520770447
Soc. app. al "Gruppo Tod's S.p.A."

DATA 22/04/2016

FIRMA TECNICO Alimbert Renato

FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO ORE	STIMA COSTO MATERIALE	STIMA COSTO TOTALE
AL COSS VISUALIZZANO LE TELECAMERE CON ORARIO -1H RISPETTO AL VIDEOREGISTRATORE.					

RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI