TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	**RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA**	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA ..... DATA 10/11/16 ORA .....

CLIENTE CRISTINA GNUNDOLI

INDIRIZZO VIA DOMENICHETTI 13

CITTÀ MILANO

TEL. .....

RICHIESTA DA ..... DISPONIBILITÀ CLIENTE .....

DESTINAZIONE .....

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO .....

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

RISCONTRATO GUASTO AL DUPLICATORE DI SEGNALE VIDEO NECESSARIO SOSTITUIRLO.
IL CLIENTE HA CAMBIATO GESTORE TELEFONICO, CI SARÀ ANCHE DA IMPOSTARE IL
ROUTER PER VEDERE LE TELECAMERE DA REMOTO

Km percorsi 3

Ore viaggio .....

Ore lavoro 1:30

☐ GARANZIA

☐ MANUTENZIONE

☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)

CONTROLLI FINALI

PRE-VERIFICA
☐ POSITIVO
☐ NEGATIVO

VERIFICA FINALE
☐ POSITIVO
☐ NEGATIVO

DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130436			

DATA	FIRMA TECNICO	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE
10/11/16		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE

RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI