

TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE <u>FAY</u>		
INDIRIZZO <u>VIA SPIGA 15</u>		
CITTÀ <u>MILANO</u>		
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO <u>MANUTENZIONE ORDINARIA</u>		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
<u>- PULIZIA SENSORI ANTINCENDIO - ALLARTE - TELECAMERE</u> <u>- PROVE DI FUNZIONAMENTO E RICEZIONE SEGNALE</u> <u>* I SENSORI DI FUMO ZONA VENDITA SONO NASCOSTI E NON RAGGIUNGIBILI.</u>				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	<u>BATTERIE 12V 7Ah E-POWER</u>	<u>N 2</u>	<u>} VS. FORNITURA</u>	
Ore lavoro				
☐ GARANZIA ☒ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO				
DATA <u>11/11/14</u>	FIRMA TECNICO <u>ALIBERTI Alimberti Renato</u>		FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE (FM) <u>Del. Com. srl</u> Sede Legale: Via Filippo Della Valle, 1 20121 MILANO (MI) C.F./P. IVA/Reg. Impr. FM 00520770447 Soc. app. al "Gruppo Tod's S.p.A."	

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			

RICHIEDENTE CLIENTE INDIRIZZO CITTÀ TEL.	RICHIEDUTA DA IN DESTINAZIONE DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO
DATA ORA	DISPONIBILITÀ CLIENTE

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA LAVORO ESEGUITO	
DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI Q.T.A. Prezzo Unitario Prezzo Totale	
DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI Q.T.A. Prezzo Unitario Prezzo Totale	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI Q.T.A. Prezzo Unitario Prezzo Totale
DATA FIRMA TECNICO FIRMA CLIENTE	

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ DESCR. PROBLEMA DESCR. CAUSA SOLUZIONE ADOTTATA		STIMA COSTO ORE MATERIALE TOTALE
DATA PARTICIPANTE ALLE DISPOSIZIONI		

Società	TECNO GROUP	Sito	FAY
Città	CORRIDONIA (MC)	Indirizzo	VIA SPIGA 15 71
Tecnico Tecnogroup	Alm...A	Operatore COSS	FRANCESCO

- ☒ Manutenzione ordinaria
- ☐ Manutenzione straordinaria
- ☐ Collaudo impianti speciali

Impianto Rilevazione Presenze

- ☒ Ricezione segnalazione HESA
- ☐ Ricezione segnalazione sistema cartografico _____
- ☒ Ricezione segnalazione Telefonica

Impianto Rilevazione Fumi

- ☒ Ricezione segnalazione HESA
- ☐ Ricezione segnalazione sistema cartografico _____
- ☒ Ricezione segnalazione Telefonica

Impianto TVCC

- ☒ Controllo TVCC LIVE
- ☒ Controllo TVCC REC
- ☒ Controllo Data/Ora
- ☒ Numero telecamere visibili 10
- ☒ Orientamento telecamere

Collegamento Istituto di Vigilanza

- ☐ Tipologia di collegamento ROUTE RADIO
- ☒ Segnalazione allarme furto
- ☒ Segnalazione allarme incendio
- ☒ Segnalazione stato
- ☐ Segnalazione mancanza rete

Operatore COSS: FRANCESCO

Data: 11-11-14

Note:

CENTRALE ANTINCENDIO:

FIREDEX 2204 CONVENTIONAL COOPER
BATTERIA 12V 28Ah

CODICE UTENTE 3421 +
1 TACITAZIONE
2 RESET

CENTRALE ALLARME:

HESA LOGO 80
BATTERIA: 12V 7 Ah
LINEA TELEFONICA COLLEGATA

COMBINATORE G.S.N.:

COMBIVOX
BATTERIA 12V 2Ah

AL PIANO 1° MAGAZZINO

ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE
BATTERIA 12V 7 Ah
MODULO DI ESPANSIONE ZONE

TUCC

VIDEOREGISTRATORE 16 INGRESSI
TELECAMERE COLLEGATE E VISIBILI: N° 10

Operatore COSS: _____

Data: _____