

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA DATA ORA

CLIENTE **ROBERTO BOTTICELLI**

INDIRIZZO **VIA DELLA SPIGA 42**

CITTÀ **MILANO**

TEL.

RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

PULIZIA SENSORI ALLARTE - VERIFICA ALIMENTAZIONE CENTRALE ED EFFICIENZA BATTERIA. PROVE DI FUNZIONAMENTO.

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 GORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130436			
Ore lavoro				
☐ GARANZIA				
☒ MANUTENZIONE				
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				

CONTROLLI FINALI

PRE-VERIFICA

☐ POSITIVO

☐ NEGATIVO

VERIFICA FINALE

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

DATA **06/05/15**

FIRMA TECNICO **Almanti R...**

FIRMA CLIENTE PER VERIFICAZIONE **ROBERTO BOTTICELLI**
Via Grazie, 38/B
20121 MILANO
Tel. 02.76316770

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE

RILEVATA E RISOLTA DA DATA PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI