

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE	TON'S	
INDIRIZZO	AEROPORTO MALPENSA	
CITTÀ	MILANO	
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO		
.....		
.....		

LAVORO ESEGUITO:

PULIZIA SENSORI E CONTENITORI CENTRALI. PROVE DI FUNZIONAMENTO E VERIFICA DELLA RICEZIONE SEGNALAZIONI AL COSÌ OPERATORE MACC: OK LE SEGNALAZIONI TELEFONICHE DI ALLARME, IN DIGITALE LE SEGNALAZIONI DI

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	INSERITO E DISINSERTITO DA NEW			
Ore lavoro 4+4	QUELLA DI ALLARME, NECESSITA' DI UN INTERVENTO SULLA PROGRAMMAZIONE DELLE CENTRALI GIA' RICHIESTE. VA ANCHE RIVISTO LA DALL CHE SEGNALE LA PERDITA VIDEO D. VVA O PIV TELECAMERE.			
☐ GARANZIA				
☒ MANUTENZIONE				
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI				
PRE-VERIFICA				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
VERIFICA FINALE				
☒ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
DATA 17/03/2016	FIRMA TECNICO Alfredo Penna	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE DEL.COM. Srl Unipersonale		

Sede Legale: Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

CE/PWA/800-Jmk-EM 005207/0447

Ub. Es.: Aeropuerto Maitenesa Terminal 1 Area Luxury

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
COMBINATORE TECK PAC-DE7, NO INTER RATO NON COMUNICA					
RILEVATA E RISOLTA DA		DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI		