TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA ..... DATA ..... ORA .....

CLIENTE TOD'S

INDIRIZZO CORSO VENEZIA , 30

CITTÀ MILANO

TEL. .....

RICHIESTA DA ..... DISPONIBILITÀ CLIENTE .....

DESTINAZIONE .....

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO .....

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

VERIFICATO SONDA DI TEMPERATURA LOCALE CED. LA SONDA E' PERFETTA-MENTE FUNZIONANTE, CONTATTATO IL COSI CHE VERIFICA E TROVA DISINSERITO IL SENSORE IN OGGETTO. REINSERITO, VARIE PROVE DI ALLARME CON ESITO POSITIVO

Km percorsi .....

Ore viaggio .....

Ore lavoro 3

☐ GARANZIA

☐ MANUTENZIONE

☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)

CONTROLLI FINALI

PRE-VERIFICA

☐ POSITIVO

☐ NEGATIVO

VERIFICA FINALE

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
1ª ORA LAVORATIVA	1	€ 100,00	€ 100,00
ORE SUCCESSIVE	2	€ 31,00	€ 62,00
		TOTALE	€ 162,00

TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL
Via Grazie, 38/B
62014 CORRIDONIA (MC)
C.f. e P.Iva 01825130436

DATA 06/09/2016

FIRMA TECNICO

FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE

RILEVATA E RISOLTA DA

DATA

PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI