

|                                                     |                                          |                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TECNOGROUP</b><br>sistemi integrati di sicurezza | <b>RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA</b> | Mod 032<br>REV. 00<br>DEL 25/09/00 |
|                                                     | SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ       | Pag. 1 di 1                        |

### RICHIESTA D'INTERVENTO N°

|                                                                                                                          |                       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
| RILEVATA DA                                                                                                              | DATA                  | ORA |
| CLIENTE <u>TOD'S</u>                                                                                                     |                       |     |
| INDIRIZZO <u>CORSO VENEZIA, 30</u>                                                                                       |                       |     |
| CITTÀ <u>MILANO</u>                                                                                                      |                       |     |
| TEL.                                                                                                                     |                       |     |
| RICHIESTA DA                                                                                                             | DISPONIBILITÀ CLIENTE |     |
| DESTINAZIONE                                                                                                             |                       |     |
| DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO <u>SEGNALETO GUASTO BATTERIA BASSA CENTRALE</u><br><u>- 20VA LOLL RESISTENZA ALTA</u> |                       |     |

### RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

|                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                                  |                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| LAVORO ESEGUITO:                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                                  |                 |                |
| <u>SOSTITUITO BATTERIA CENTRALE. VERIFICATO CABLAGGI SENSORE LOLL.</u><br><u>PROVA DI INGERIMENTO IMPIANTO E VERIFICA RICEZIONE SEGNALAZIONI</u><br><u>AL COSS CON ESITO POSITIVO.</u>                                    |                                           |                                                  |                 |                |
| Km percorsi                                                                                                                                                                                                               | DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI          | Q.tà                                             | Prezzo Unitario | Prezzo Totale  |
| Ore viaggio                                                                                                                                                                                                               | <u>BATTERIA ENERGY SAFE 12V 7Ah</u>       | <u>1</u>                                         |                 |                |
| Ore lavoro <u>1+1</u>                                                                                                                                                                                                     | <u>ORE LAVORATIVE</u>                     | <u>2</u>                                         | <u>€ 31,00</u>  | <u>€ 62,00</u> |
| <input type="checkbox"/> GARANZIA                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                  | <u>TOTALE</u>   | <u>€ 62,00</u> |
| <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                  |                 |                |
| <input type="checkbox"/> PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)                                                                                                                                                                |                                           |                                                  |                 |                |
| <b>CONTROLLI FINALI</b><br>PRE-VERIFICA<br><input type="checkbox"/> POSITIVO<br><input type="checkbox"/> NEGATIVO<br>VERIFICA FINALE<br><input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO<br><input type="checkbox"/> NEGATIVO |                                           |                                                  |                 |                |
| <b>TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL</b><br>Via Grazie, 38/B<br>62014 CORRIDONIA (MC)<br>C.f. e P.Iva 01825130436                                                                                                              |                                           |                                                  |                 |                |
| DATA<br><u>12/12/2016</u>                                                                                                                                                                                                 | FIRMA TECNICO<br><u>Alvin S. P. P. P.</u> | FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE<br><u>[Firma]</u> |                 |                |

### RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

| DESCR. PROBLEMA       | DESCR. CAUSA | SOLUZIONE ADOTTATA             | STIMA COSTO |           |        |
|-----------------------|--------------|--------------------------------|-------------|-----------|--------|
|                       |              |                                | ORE         | MATERIALE | TOTALE |
|                       |              |                                |             |           |        |
|                       |              |                                |             |           |        |
|                       |              |                                |             |           |        |
|                       |              |                                |             |           |        |
|                       |              |                                |             |           |        |
|                       |              |                                |             |           |        |
|                       |              |                                |             |           |        |
|                       |              |                                |             |           |        |
| RILEVATA E RISOLTA DA | DATA         | PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI |             |           |        |