


TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE <u>TOD'S GALLERIA</u>		
INDIRIZZO <u>VIA SILVIO PELLICO</u>		
CITTÀ <u>MILANO</u>		
TEL.		
RICHIESTA DA		DISPONIBILITÀ CLIENTE
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:			
<u>PULIZIA SENSORI INCENDIO - ALLARME - TELECAMERE, PROVE DI FUNZIONAMENTO</u> <u>E VERIFICA RICEZIONE SEGNALAZIONI AL COS, OPERATORE FABIO: TUTTO OK.</u> <u>REINSERITO PARAMETRI DI REGISTRAZIONE NEL VCR TUC E FORMATTATO DISCO.</u>			
Km percorsi Ore viaggio Ore lavoro <u>2+2</u>	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI <u>CODICE DI FINE INTERVENTO A47A</u>	Q.tà 	Prezzo Unitario
☐ GARANZIA ☒ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)			
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO	TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130436		
DATA <u>16/03/2016</u>	FIRMA TECNICO <u>Alimberti Renato</u>	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE 	

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			